

В производстве серной кислоты на стадии окисления  $\text{SO}_2$  для увеличения выхода продукта

- 1) повышают концентрацию кислорода
- 2) увеличивают температуру
- 3) понижают давление
- 4) вводят катализатор